

# COMUNE DI CAPANNORI

## Pratiche di Comunicazione Inizio Lavori - CIL soggette a verifica n. 1 su 1 estrazione del 2% per verifiche (ordine casuale)

STAMPA DEL 23.01.2020

*elenco completo pratiche in ordine casuale, estrazione per Data Protocollo Domanda*

COD.	PROT	DATA PROT	OGGETTO
1) CIL2019/0014	87018	18.12.2019	Copertura temporanea per manutenzione copertura Banca ubicata in Lammari Via Lombarda 189

*elenco pratiche da verificare, estrazione per Data Protocollo Domanda*

COD.	PROT	DATA PROT	OGGETTO	ESITO CONTROLLO
1) CIL2019/0014	87018	18.12.2019	Copertura temporanea per manutenzione copertura Banca ubicata in Lammari Via Lombarda 189	CONFORME

CAPANNORI 03/02/2020